



# Zertifikat

Die SQS bescheinigt hiermit, dass nachstehend genannte Organisation über ein Managementsystem verfügt, das den Anforderungen der aufgeführten normativen Grundlage entspricht.

**GALDINI SA**

**GALDINI SA**  
**Chemin du Vallon 10**  
**1030 Bussigny-Lausanne**  
**Schweiz**

Zertifizierte Standorte gemäss Appendix

Geltungsbereich

Durchführung von aluminothermischem Schweißen,  
Gleisauftragsschweißen, Schleifen und allgemeiner  
Instandhaltung von Eisenbahnschienen

Normative Grundlage

**ISO 9001:2015**

**Qualitätsmanagementsystem**

Reg. Nr. H40787  
Seite 1 von 2

Gültigkeit 10.04.2026–09.04.2029  
Ausgabe 10.04.2026



*A. Grisard*  
A. Grisard, Präsidentin SQS

*F. Müller*  
F. Müller, CEO SQS





# Appendix

Appendix zum Hauptzertifikat H40787

**GALDINI SA**


**GALDINI SA**  
**Chemin du Vallon 10**  
**1030 Bussigny-Lausanne**  
**Schweiz**

Zentrale Stelle	Geltungsbereich	Norm / Revision	Reg.-Nr.	Gültigkeit
<b>GALDINI SA</b> Chemin du Vallon 10 1030 Bussigny-Lausanne Schweiz"	Durchführung von aluminothermischem Schweißen, Gleisauftragsschweißen, Schleifen und allgemeiner Instandhaltung von Eisenbahnschienen	ISO 9001:2015	H40787	10.04.2026 09.04.2029
Standorte	Geltungsbereich	Norm / Revision	Reg.-Nr.	Gültigkeit
<b>Agessa SA</b> Chemin du Vallon 10 1030 Bussigny-Lausanne Schweiz	Realisierung der Installation von Stromgeneratoren, Schweissgeneratoren und Partikelfiltern	ISO 9001:2015	S40844	10.04.2026 09.04.2029

Reg. Nr. H40787  
Seite 2 von 2

Gültigkeit 10.04.2026–09.04.2029  
Ausgabe 10.04.2026

Die Gültigkeit dieses Appendix hängt von  
der Gültigkeit des Hauptzertifikats ab.

  
A. Grisard, Präsidentin SQS

  
F. Müller, CEO SQS



sqs.ch



Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und Management-Systeme (SQS)  
Bernstrasse 103, 3052 Zollikofen, Schweiz



Member of

